




EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge

Ersatzteilliste

EUF 100



07/14

Änderungen vorbehalten!

EU F 100 - 230 V

06521000

Nr.	Bezeichnung	Bestellnr.	Stk	Nr.	Bezeichnung	Bestellnr.	Stk
1	Kappe	80900093	1	28	Bürstenkranz	76521577	1
2	Blechschrabe HC 4,8x45	80201267	4	29	Flanschmutter	76301405	1
3	Läufer, kpl.	73118100	1	30	Spannflansch	76301410	1
4	Rillenkugellager 608 2Z	80410011	1	31	Stirnlochschlüssel	80430042	1
5	Sicherungsring 28/1,2	80201333	1	32	Leiterplatte	80601510	1
6	Taschenbürstenhalter, kpl.	80201195	2	33	Blechschrabe HC 2,9x13	80201252	2
7	Kohlebürste, kpl. 6,3x12,5x18	80700034	2	34	Motorgehäuse	80900092	1
8	Federscheibe B4 gewellt	80201385	4	35	Blechschrabe C 3,9x60	80201266	2
9	Gewindefurchschraube CM4x12	80201180	4	36	Luftleitring	80900286	1
10	Preßspanscheibe	82000951	1	37	Polring, kpl.	7132B150	1
11	Sicherungsring 11/1	80201320	1	38	Handgriff	80900197	1
12	O-Ring 22x2,5	83000036	1	39			
13	PT-Schraube 50x35	80201456	4	40			
14	Rillenkugellager 6001 2RS	80410032	1	41	Griffpaar	80900097	1
15	Getriebelagerschild, grün	76301610	1	42	Kabelausführungsmuffe	83000004	1
16	Getriebegehäuse, schwarz	76521400	1	43	Anschlußleitung	80600245	1
17	Magnetscheibe	80701005	1	44	Blechschrabe HC 4,2x13	80201270	2
18	Schneckendichtung 1	76301125	1	45	Zugentlastungsschelle	85000020	1
19	O-Ring 28x1,5	83000191	1	46	Einbauschalte	80600507	1
20	Arbeitsspindel	76521420	1	47	Steckerbstift 4x12	80200582	1
21	Rillenkugellager 6203 2RS	80410130	1	48	Entstörkondensator	80500010	1
22	Scheibe	76521415	1	49	Blechschrabe HC 4,8x22	80201280	4
23	Sicherungsring 40/1,75	80201339	1	50	Blechschrabe HC 4,2x16	80201271	2
24	Nadelhülse HK 0810	80420110	1	51	Schalteleite	7152B184	1
25	Spindelrad 33 Z.	73118430	1	52	Füllstück	80600306	1
26	Schneckendichtung 2	76301126	1	53	O-Ring 85x1,78	83000000	1
27	Sicherungsring 14/1	80201318	1				

EU F 100 - 110 V

06522000

3	Läufer, kpl.	7311C100	1	37	Polring, kpl.	76319150	1
32	Leiterplatte	76319280	1	43	Anschlußleitung mit 4h-St., 5m	73B11262	1

EUF 100 - 230 V

06521000

No.	Description	Order No.	Pcs	No.	Description	Order No.	Pcs
1	cap	80900093	1	28	brush rim	76521577	1
2	self tapping screw HC 4,8x45	80201267	4	29	flange nut	76301405	1
3	rotor complete	73118100	1	30	flange	76301410	1
4	grooved ball bearing 608 2Z	80410011	1	31	face spanner	80430042	1
5	locking ring 28/1,2	80201333	1	32	PCB / circuit board	80601510	1
6	brush holder	80201195	2	33	self tapping screw HC 2,9x13	80201252	2
7	carbon brush 6,3x12,5x18	80700034	2	34	motor housing	80900092	1
8	lock washer B4	80201385	4	35	self tapping screw HC 3,9x60	80201266	2
9	self tapping screw CM4x12	80201180	4	36	air guiding ring	80900286	1
10	presspan washer	82000951	1	37	stator complete	7132B150	1
11	locking ring 11/1	80201320	1	38	handle	80900197	1
12	o-ring 22x2,5	83000036	1	39			
13	pt-screw 50x35	80201456	4	40			
14	grooved ball bearing 6001 2RS	80410032	1	41	pair of handle halves	80900097	1
15	end shield of gearing green	76301610	1	42	cable grommet	83000004	1
16	gearbox housing black	76521400	1	43	connecting cable 2x1 ² , 5m	80600245	1
17	magnetic disc	80701005	1	44	self tapping screw HC 4,2x13	80201270	2
18	worm seal	76301125	1	45	wire locking flange	85000020	1
19	o-ring 28x1,5	83000191	1	46	switch	80600507	1
20	work spindle	76521420	1	47	notched pin plug 4x12	80200582	1
21	grooved ball bearing 6203 2RS	80410130	1	48	anti parasite condenser	80500010	1
22	disc	76521415	1	49	self tapping screw HC 4,8x22	80201280	4
23	locking ring 40/1,75	80201339	1	50	self tapping screw HC 4,2x16	80201271	2
24	needle sleeve HK 0810	80420110	1	51	interconnecting wire	7152B184	1
25	spindle wheel 33 Z.	73118430	1	52	foam filler	80600306	1
26	worm seal	76301126	1	53	o-ring 85x1,78	83000000	1
27	locking ring 14/1	80201318	1				

EUF 100 - 110 V

06522000

3	rotor complete	7311C100	1	37	stator complete	76319150	1
32	PCB / circuit board	76319280	1	43	connecting cable	73B11262	1