




EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge

Ersatzteilliste

WPO 180



07/12

Änderungen vorbehalten!

WPO 180 - 230 V

05613000

Nr.	Bezeichnung	Bestellnr.	Stk	Nr.	Bezeichnung	Bestellnr.	Stk
1	Anschlußleitung 2x1 mm ²	80600060	1	30	Sicherungsring 10/1	80201305	1
2	Kabelausführungsmuffe	83000004	1	31	Getriebelagerschild, grün	75613610	1
3	Griffkappen	80901028	1	32	Rillenkugellager 6001 2Z	80410031	1
4	Einbauschalte	80600507	1	33	Sicherungsring 28/1,2	80201333	1
5	Entstörkondensator	80500010	1	34	Rillenkugellager 608	80410010	1
6	Zugentlastungsschelle	85000020	1	35	Steckkerbstift 4x12	80200582	1
7	Blechschrabe HC 4,2x13	80201270	2	36	Getriebedichtung	82000503	1
8	Stellrad	75613231	1	37	Getriebegehäuse, schwarz	75613400	1
9	Drehwiderstand 100 K Ohm	80500020	1	38	Nadelhülse HK 0810	80420110	1
10	Blechschrabe HC 4,2x22	80201272	3	39	Rillenkugellager 6001 2RS	80410032	1
11	Blechschrabe HC 4,8x50	80201284	8	40	Schraubgetriebewelle	75610500	1
12	Zwischenstück	80901000	1	41	Zwischenrad	75610510	1
13	Leiterplatte	75613280	1	42	Arbeitsspindel	75610420	1
14	Füllstück	80600306	1	43	Paßfeder 5x5x12	80200601	1
15	Motorgehäuse	80900088	1	44	Rillenkugellager 6203 2RS	80410130	1
16	Halteung für Leiterplatte	75613270	1	45	Sicherungsring 17/1	80201323	1
17	Blechschrabe HC 2,9x13	80201252	2	46	Spindelrad	75610430	1
18	Polring, kpl.	75613150	1	47	Blindverschraubung PG 11	80900003	1
19	Blechschrabe HC 3,9x60	80201266	2	48			
20	Taschenbürstenhalter, kpl.	80201196	2	49	Abdeckung	82000040	1
21	Kohlebürste, kpl. 6,3x10x18	80700013	2	50	Halbrundkerbnagel 2x5	80200594	2
22	Gewindefurchschraube CM4x12	80201180	4	51	Verschlussdeckel	85000039	1
23	Federscheibe B4 gewellt	80201385	4	52	Linsenschraube BM5x12	80201202	4
24	Leiterplatte, kpl.	7561328U	1	53	O-Ring 4,9x1,9	83000035	1
25	Luftleitring	80900017	1	54	Handgriff	80901011	1
26				55	Zylinderschraube M6x16	80201210	1
27	Läufer, kpl.	75613100	1	56	Scheibe 6,4	80201375	1
28	Rillenkugellager 608 2Z	80410011	1	57	Federring A6	80201303	1
29	O-Ring 22x2,5	83000036	1				

WPO 180 - 230 V

05613000

No.	Description	Order No.	Pcs	No.	Description	Order No.	Pcs
1	connecting cable	80600060	1	30	locking ring 10/1	80201305	1
2	cable grommet	83000004	1	31	end shield of gearing green	75613610	1
3	pair of handle halves	80901028	1	32	grooved ball bearing 6001 2Z	80410031	1
4	switch	80600507	1	33	locking ring 28/1,2	80201333	1
5	anti parasite condenser	80500010	1	34	grooved ball bearing 608	80410010	1
6	wire locking flange	85000020	1	35	notched pin plug 4x12	80200582	1
7	self tapping screw HC 4,2x13	80201270	2	36	gearbox seal	82000503	1
8	adjusting wheel	75613231	1	37	gearbox housing black	75613400	1
9	potentiometer 100 K Ohm	80500020	1	38	needle sleeve HK 0810	80420110	1
10	self tapping screw HC 4,2x22	80201272	3	39	grooved ball bearing 6001 2RS	80410032	1
11	self tapping screw HC 4,8x50	80201284	8	40	screw seal	75610500	1
12	intermediate block	80901000	1	41	intermediate wheel	75610510	1
13	PCB / circuit board	75613280	1	42	work spindle	75610420	1
14	foam filler	80600306	1	43	fitting key A5x5x12	80200601	1
15	motor housing	80900088	1	44	grooved ball bearing 6203 2RS	80410130	1
16	fastener	75613270	1	45	locking ring 17/1	80201323	1
17	self tapping screw HC 2,9x13	80201252	2	46	spindle wheel	75610430	1
18	stator complete	75613150	1	47	blind plug PG 11	80900003	1
19	self tapping screw HC 3,9x60	80201266	2	48			
20	brush holder	80201196	2	49	cover	82000040	1
21	carbon brush 6,3x10x18	80700013	2	50	notched pin 2x5	80200594	2
22	self tapping screw CM4x12	80201180	4	51	cover	85000039	1
23	lock washer B4	80201385	4	52	lens head screw BM5x12	80201202	4
24	PCB / circuit board complete	7561328U	1	53	o-ring 4,9x1,9	83000035	1
25	air guiding ring	80900017	1	54	handle	80901011	1
26				55	lens head screw HM 6x16	80201210	1
27	rotor complete	75613100	1	56	disc 6,4	80201375	1
28	grooved ball bearing 608 2Z	80410011	1	57	lock washer A6	80201303	1
29	o-ring 22x2,5	83000036	1				